

município de Santa Vitória. O fechamento é feito com tela. O portão de acesso é de ferro pintado na cor azul da mesma altura do fechamento. A edificação possui um pavimento e partido retangular. A cobertura possui quatro águas e engradamento de madeira e coberta com telha cerâmica. A fachada frontal possui alpendre com cobertura em uma água com altura menor que o telhado principal e gradil em ferro pintado na cor azul. A maioria das esquadrias e vedações é de madeira. As janelas com duas folhas ambas de abrir e pintadas na cor azul (externa) e internamente guilhotina de abrir verticalmente. As janelas da cozinha têm esquadria de ferro pintado na cor azul com fechamento de vidro. A residência é pintada na cor branca. Os quartos e as salas possuem forro de madeira. A residência possui alpendre, sala de estar, sala íntima, quatro quartos, cozinha/copa, dois banheiros, externamente uma edificação abriga depósito e área de serviço. A casa possui jardim frontal.

PROTEÇÃO LEGAL EXISTENTE: Nenhuma

PROTEÇÃO LEGAL PROPOSTA: Inventário para registro documental

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

A edificação esta em bom estado de conservação. Apresenta problemas pontuais e que não afetam a estrutura da edificação como, por exemplo, manchas nas paredes externas por umidade.

FATORES DE DEGRADAÇÃO: A calha instalada em todo o perímetro da cobertura da edificação.

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO: manutenção periódica (limpeza) da edificação e das telhas.

INTERVENÇÕES: Em 1999 a área da cozinha foi construída e em 2010 foi instalado calha em todo o perímetro do telhado.

REFERÊNCIAS: Entrevista concedida a Raquel Córdova Christófaro pelo Sr.