



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

1/5

- 1. Município:** Santa Vitória-MG
- 2. Distrito:** Sede
- 3. Designação:** Igreja Nossa Senhora das Vitórias
- 4. Endereço:** Av. Genésio Franco de Moraes, s/n. Centro
- 5. Propriedade:** Propriedade do Município de Santa Vitória-MG
- 6. Responsável:** Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG
- 7. Situação de ocupação:** Em uso pelo município

- 8. Análise do entorno:** A nova Igreja de Nossa Senhora das Vitórias aparece em um terreno quase plano circundado por uma grande área gramada e arborizada com grande variedade de espécies. Cortada por calçamentos de pedra portuguesa localiza-se junto a uma das principais avenidas da cidade que atravessa o centro urbano.

- 9. Documentação fotográfica:**



Entorno da Igreja, 23 de Novembro de 2017.

Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

2/5



Fachada da Igreja, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



Interior da Igreja em reforma, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

3/5



Detalhe das esquadrias, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



Altar da Igreja em reforma, 23 de Novembro de 2017.
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC
MG
003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

4/5



Antiga Igreja Matriz, 23 de Novembro de 2017.

Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.

10. Histórico: A primeira igreja de Santa Vitória dedicada a Nossa Senhora das Vitórias foi construída nos primeiros anos do século XX. Com o passar dos anos o prédio do templo ficou deteriorado e os fiéis começaram a querer um novo espaço para manifestar a sua fé. A Paróquia de Santa Vitória foi criada em 1960 por Dom Alexandre Gonçalves do Amaral e no ano de 1970 os fiéis da cidade fizeram festas e arrecadaram dinheiro para construção de uma nova igreja. As obras tiveram início no final do mesmo ano sendo finalizada no início da década de 80. Ela foi erguida ao lado do antigo templo em um terreno, que já pertencia à Igreja desde a doação de 20 alqueires, feita por José Joaquim Alves e sua mulher Emerenciana Augusta Pereira em 1900.

A pequena Igreja Matriz do início do século XX tornou-se capela e ficou fechada. A Nova Matriz grande e espaçosa passou a receber todos os eventos católicos da cidade. Em 2007 o município iniciou o processo de restauração da Igreja do início do século XX. As obras foram concluídas no final de 2008. No mesmo ano, o Pe. Fernando César Resende da Silva colocou uma réplica da imagem de Nossa Senhora das Vitórias francesa na frente da Igreja.

11. Uso Atual: Eventos católicos.

12. Descrição: A Igreja tem partido circular e estilo brutalista com estrutura de concreto armado e vedação em tijolos maciços aparentes. A cobertura é de estrutura metálica e telhas de fibrocimento. O piso em cerâmica está sendo trocado por granitina em tons de cinza. O forro é em pvc tipo saia-camisinha. Todas as esquadrias são metálicas e os vitrais em duas cores que formam uma cruz.



**INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO
ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG**

**IPAC
MG
003/2017**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

5/5

13. Proteção legal existente: Nenhuma

14. Proteção legal proposta: Inventário

15. Estado de Conservação: ()Excelente (x)Bom ()Regular ()Péssimo

16. Análise do estado de conservação: O equipamento urbano apresenta bom estado de conservação. O piso está sendo trocado. As pinturas, revestimentos e esquadrias encontram-se em bom estado.

17. Fatores de degradação: Ação do tempo e intempéries.

18. Medidas de conservação: Limpeza frequente e manutenções eventuais por parte da administração.

19. Intervenções: O piso original em cerâmica está sendo substituído por granitina.

20. Referências bibliográficas: Acervo Biblioteca Municipal de Santa Vitória-MG.

21. Motivação do Inventário: O bem em questão é um marco urbano para os moradores da cidade de suma importância, visto que é parte da história e do cotidiano dos fiéis católicos.

22. Ficha técnica:

Levantamento: Ariely Souza Ferreira, Arquiteta e Urbanista, CAU: A133619-3, nov.2017.

Elaboração: Thays Pereira Silva, Arquiteta e Urbanista, CAU: A128727-3, nov. 2017.

Revisão: Claudio Scarparo, Historiador, nov. 2017.



**INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO
ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG