





## INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC  
MG  
004/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

1/4

1. **Município:** Santa Vitória-MG
2. **Distrito:** Sede
3. **Designação:** Canteiro Central Av. Brasil
4. **Endereço:** Av. Brasil entre Av. Padre Francisco Breyner e Av. Joaquim Ribeiro de Gouvêia
5. **Propriedade:** Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG
6. **Responsável:** Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG
7. **Situação de ocupação:** Pública
  
8. **Análise do entorno:** As vias do entorno são largas, com bom estado de malha asfáltica e boa sinalização horizontal e vertical. O entorno possui gabarito predominante de um pavimento. Em análise ao uso e ocupação do solo, o entorno é residencial seguido pelo uso Institucional.
  
9. **Documentação fotográfica:**



Canteiro central Av. Brasil , 03 de Agosto de 2017.  
Fonte: Fernanda Domingues de Souza . Fotógrafa.



## INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC  
MG  
004/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

2/4



Canteiro central Av. Brasil, 29 de Novembro de 2017.  
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



Bolsão de estacionamento, 29 de Novembro de 2017.  
Fonte: Ariely Souza Ferreira. Arquiteta e Urbanista.



## INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC  
MG  
004/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

3/4

**10. Histórico:** Os Canteiros foram construídos no período de 1993 a 1996, juntamente com a pavimentação asfáltica, no mandato do Prefeito Dr. Antônio Celso A. Domingues. Somente no ano de 1997 já na gestão do Prefeito Dr. Lourival Domingues Franco, foram plantados os ipês que lá existem hoje. São diversas espécies da árvore, variando entre as cores rosa, branca, amarela e roxa. Cada uma floresce na sua época permitindo um espetáculo da natureza em meio à cidade.

**11. Uso Atual:** Público

**12. Descrição:** São dois canteiros com dimensões 143,00m x 20,00m, com forração de grama Cuiabana (*Paspalum Notatum Fluegge*), Ipês (*Tabebuia*) e algumas exceções de árvores plantadas pelos próprios moradores. A topografia tem pouca declividade, um canteiro possui bolsão de estacionamento em ângulo de 45° e o outro serve como área de lazer para os moradores que utilizam o espaço para atividades esportivas e recreativas.

**13. Proteção legal existente:** Nenhuma

**14. Proteção legal proposta:** Inventário

**15. Estado de Conservação:** (  )Excelente (  )Bom (  )Regular (  )Péssimo

**16. Análise do estado de conservação:** Os Canteiros estão em excelente estado de conservação. A pavimentação existente tem boas condições de uso. A vegetação encontra-se saudável com manutenção periódica, resguardando a limpeza e funcionalidade do local.

**17. Fatores de degradação:** Ação do tempo, intempéries e vida útil da vegetação.

**18. Medidas de conservação:** É necessário efetuar a constante manutenção dos canteiros a fim de garantir a boa conservação já observada.

**19. Intervenções:** Bolsão de estacionamentos.

**20. Referências bibliográficas:** Acervo Biblioteca Municipal de Santa Vitória-MG, entrevista com os moradores Eny Maria do Carmo e Sebastião Quirino de Paula.

**21. Motivação do Inventário:** **Motivação do Inventário:** O bem em questão é um marco na paisagem urbana para os moradores da cidade de suma importância, visto que é parte da história e do cotidiano dos usuários.



## INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG

IPAC  
MG  
004/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG

4/4

### **22. Ficha técnica:**

Levantamento: Ariely Souza Ferreira, Arquiteta e Urbanista, CAU: A133619-3, nov.2017.

Elaboração: Thays Pereira Silva, Arquiteta e Urbanista, CAU: A128727-3, nov. 2017.

Revisão: Claudio Scarparo, Historiador, nov. 2017.



**INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO  
ACERVO CULTURAL DE SANTA VITÓRIA-MG**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG**